DS-MIT – DOCUMENTOS DE SUPORTE
MANUAL DE INSPEÇÃO TÉCNICA

1 **RTM – RELATÓRIO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO**

NOROESTE EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA – ME
TEL.: (027) 3711-8241

CLIENTE: CONDOESTE
CNPJ: 11.422.312/0001-00

DATA 27/11/2025

OS/ PEDIDO **NR. 1084/2025**

ENDEREÇO: SEDE OPERACIONAL:
CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE – RSS:Endereço: CETREU – Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos de Colatina, BR 259 – Rodovia do Contorno, S/N.º, Córrego Estrela, Colatina/ES.

EXECUTOR:
Alessandro Mantovani
Crea: 10679

Item	Nr/ Extintor	Tipo/ Cap.	Fabric./ Cód.Pjto	Norma	Ano Fabric.	Últ. TH	NM	Roscas A/R	Pint. A/R	Mano. A/R	Mang. A/R	Válv. A/R	Código Troca Componentes /	Selo INMETRO
1	007068	PQS 6 KG	ACTA	NBR15808	2015	2025	3	A	A	A	A	A		NES – 346
2	014895	PQS 6 KG	ACTA	NBR15808	2014	2025	3	A	A	A	A	A		NES – 347
3	03307	PQS 6 KG	VINTEX	NBR10721	1998	2022	2	A	A	A	A	R	**2**	NES – 348
4	000058	PQS 8 KG	ACTA	NBR10721	2008	2024	2	A	A	A	A	A		NES – 349
5	001262	PQS 8 KG	ACTA	NBR10721	2006	2025	3	A	A	A	A	A		NES – 350
6	000037	PQS 8 KG	ACTA	NBR10721	2008	2025	3	A	A	R	A	A	**1**	NES – 351
7	0495	PQS 8 KG	ACTA	NBR10721	2003	2024	2	A	A	R	R	A	**1 / 7**	NES – 352
8	3373	AP 10 L	VINTEX	NBR11715	1996	2023	2	A	A	A	A	A		NES – 353
9	E00651	PQS 50 KG	RESIL	NBR15808	2015	2023	2	A	A	R	A	A	**1**	NES – 354

Códigos: 1-Indicador de pressão 2-Válvula 2.1-Pino 2.2-Pera 2.3-Oring 2.4-Mola 2.5-O'ring Miolo 3-Alça 4-Gatilho 5- Trava
6-Conj. Apag 7-Mangueira 8-Punho 9-Difusor 10- Quebra-Jato 11- Cinta 12-Bujão+disco+arruela 13- Sai 14-Sifão 15-Anel de Cobre 16- Rosca

NM-Nível de Manutenção 1, 2 ou 3